


駐機場（渡幸大橋） 配置図

S = 1 / 300

入場手順

- ① 誘導係員の指示に従い、後進にて入場する。
(箱ダンプ①～④、フルトレ①～②の順番に駐車)
- ② 入場順に整理券を受け取り、待機する。
- ③ 誘導係員の呼び出しにより、順番に処分場へ出発する。
(フルトレの2回転目については優先となります。)



フルトレ積替え

1. 後進にて、台車を所定の場所で切り離す。



2. 1台目荷下ろし後、前進にて入場し台車の隣に空箱を降し箱を積み替える。



※この際、場内で方向転換し誘導係員指示に従い、出発する。

3. 「2. 1」逆の手順により連結をし、48号線方面へ退場する。